

TAŚMY WSKAŹNIKOWE KL.1 DO STERYLIZACJI

CINTAPE DRY, FORM i H2O2

Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji firmy TERRAGENE doskonale nadają się do pakownia oraz potwierdzenia odbicia procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu bądź formaldehydzie.



TAŚMY WSKAŹNIKOWE

Rozmiar:
18mm x 50mb

Opak.
1 szt.

Cechy produktu:

- zgodność z normą ISO 11140-1 klasa 1
- brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich
- Szerokość: 18mm
- Długość: 50mb

Przechowywać:

- w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu

Nazwa	CINTAPE DRY	CINTAPE FORM	CINTAPE H2O2
Numer katalogowy	CT30	CT50	CT40
Rodzaj sterylizacji	suchym gorącym powietrzem	formaldehydem	nadtlenkiem wodoru
Zmiana barwy wskaźnika	z niebieskiej na brązową	z czerwono-brązowej na zieloną	z fioletowej na zieloną



semigat sa[®]
rok założenia 1987

KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa, Polska
Tel./faks: 22/ 619-86-13
e-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.pl